


Logiciel de transmission des données SAUTER AFH FAST



X	Y	Unit	Unit	DeviceName	UpperLimit	LowerLimit	DateTimeMeasurement
4.113088991	0	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
4.228979506	0	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
4.339202594	0	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
4.438976006	0	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
4.538987813	0	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
4.63892	0	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
4.738788559	0	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
4.839001648	0	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
4.939090998	0	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
5.039040441	0	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
5.139101831	0	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
5.238966753	0	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
5.338940889	0	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
5.438918742	0	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
5.538935577	0	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
5.6389322	0	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
5.738977932	0	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
5.838925722	-0.1	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
5.938939794	-0.6	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
6.038939794	-0.6	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
6.138973089	-0.7	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
6.238945061	-1.3	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
6.338901553	-2.1	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
6.438900527	-3.1	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
6.538905764	-4.5	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
6.638905764	-4.5	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
6.738905764	-5.9	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
6.838910932	-7.5	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
6.938912108	-8.7	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
7.038935475	-10	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00
7.13891448	-10.6	S	N	FH 200	NaN	NaN	2011-11-09T11:51:26.0937552+01:00



Logiciel de transmission des données pour les mesures de force-temps

Caractéristiques

- Beaucoup de mesures de la force se déroulent dans un créneau horaire entièrement étroit – quelque fois même dans peu de seconds
- Cette vitesse de transmission rapide, avec jusqu'à 20 données par seconde, peut être obtenue en combinant les dynamomètres SAUTER FH, FC ou FL et le logiciel SAUTER AFH FAST
- Avec AFH FAST il est possible d'enregistrer une courbe Force-Temps et les données de mesure peuvent être exportées à Microsoft Excel®
- Compatible avec les systèmes d'exploitation suivants : Microsoft Windows® 7/8.1/10

Caractéristiques techniques

- Vitesse d'enregistrement des données d'env. 20 valeurs mesurées par seconde avec le SAUTER FH, FC et FL
- La livraison comprend les câbles d'interface suivants :
 - RS-232 für SAUTER FH (FH-A01)
 - RS-232 für SAUTER FL (FL-A04)
 - USB für SAUTER FL (FL-A01)

Accessoires

- **1** Adaptateur RS-232 à USB, pour connexion de périphériques à interface USB, SAUTER AFH 12
- Adaptateur RS-232 à l'Ethernet, pour connexion au réseau Ethernet sur base de IP, SAUTER YKI-01

EN SÉRIE



Modèle	
SAUTER	
AFH FAST	

Pictogrammes

<p>Programme d'ajustage externe (CAL) : Pour régler la précision des appareils de mesure. Poids de contrôle externe nécessaire</p>	<p>Interface de données WIFI : Pour la transmission de données de la balance/ l'appareil de mesure à une imprimante, un PC ou d'autres appareils périphériques</p>	<p>Protection contre la poussière et les projections d'eau - IPxx : Le degré de protection est indiqué par le pictogramme. Voir définition dans le glossaire.</p>
<p>Bloc d'étalonnage : Serve pour l'ajustage et le bon positionnement de l'appareil de mesure</p>	<p>Interface de données Infrarouge : Pour connecter l'appareil de mesure à une imprimante, un PC ou d'autres appareils périphériques</p>	<p>ZERO : Remettre l'affichage à « 0 »</p>
<p>Fonction Peak-Hold : Mesure de la valeur de pic moyennant d'une procédure de mesure</p>	<p>Sorties de commande (coupleur opto-électronique, Digital I/O) : Pour raccorder des relais, lampes de signalisation, vannes, etc.</p>	<p>Fonctionnement avec pile : Préparé pour fonctionner avec pile. Le type de pile est indiqué pour chaque appareil</p>
<p>Mode balayage : Saisie des données de mesure et affichage continu à l'écran</p>	<p>Interface analogique : Pour raccorder un périphérique adapté au traitement analogique des valeurs de mesure</p>	<p>Fonctionnement avec batterie : Ensemble rechargeable</p>
<p>Push et Pull : Le mesureur peut mesurer les forces de traction et de compression</p>	<p>Sortie analogique : Pour la sortie d'un signal électrique en fonction de la charge (par ex. tension 0 V - 10 V ou courant 4 mA - 20 mA)</p>	<p>Adaptateur secteur : 230 V/50 Hz. En série standard UE, sur demande aussi en série GB, AUS ou USA</p>
<p>Mesure de longueur : saisit les dimensions géométriques d'un objet à contrôler ou la longueur de mouvement d'une procédure de contrôle.</p>	<p>Statistiques : l'appareil calcule à partir des valeurs de mesure enregistrées des statistiques, telles que la valeur mesurée ou la moyenne etc.</p>	<p>Bloc d'alimentation : Intégré 230 V/50Hz en EU. Sur demande également en standard GB, AUS ou USA</p>
<p>Fonction de focalisation : Augmente la précision de mesure d'un appareil au travers d'une plage de mesure donnée</p>	<p>Logiciel : Pour la transmission des données de mesure de l'appareil vers un ordinateur</p>	<p>Entraînement motorisé : Le mouvement mécanique est impulsé par un moteur électrique</p>
<p>Mémoire interne : Pour la sauvegarde des valeurs de mesure dans la mémoire de l'appareil</p>	<p>Imprimante : Une imprimante peut être raccordée à l'appareil pour imprimer les données de mesure</p>	<p>Entraînement motorisé : Le mouvement mécanique est impulsé par un moteur synchrone pas-à-pas (stepper)</p>
<p>Interface de données RS-232 : Pour connecter l'appareil de mesure à une imprimante, un PC ou un réseau</p>	<p>Interface réseau : Pour connecter la balance/appareil de mesure à un réseau Ethernet. Possible chez KERN avec un convertisseur universel RS-232/LAN</p>	<p>Fast-Move : Toute la longueur de course peut être mesurée par un seul mouvement de levier</p>
<p>Profibus : Pour la transmission de données, par exemple entre des balances, des capteurs, des contrôleurs et des appareils périphériques sur de longues distances. Convient pour une transmission de données sûre, rapide et tolérante aux pannes. Moins sensible aux interférences magnétiques.</p>	<p>KERN protocole de communication (KCP) : Il est un jeu d'instructions standardisé pour interfaces pour les balances KERN et d'autres instruments. Il permet de consulter et de régler tous les paramètres pertinents et toutes les fonctions de l'appareil. Les appareils KERN avec KCP sont faciles à intégrer dans les ordinateurs, les commandes industrielles et d'autres systèmes numériques.</p>	<p>Homologation possible : La durée de la mise à disposition de l'homologation est indiquée par le pictogramme</p>
<p>Profinet : Permet un échange de données efficace entre des appareils périphériques décentralisés (balances, cellules de mesure, instruments de mesure, etc.) et une unité de commande (contrôleur). Particulièrement avantageux lors de l'échange de valeurs de mesure complexes, d'informations sur les appareils, les diagnostics et les processus. Potentiel d'économies grâce à des délais de mise en service plus courts et à l'intégration possible des appareils</p>	<p>Protocole selon GLP/ISO : De valeurs de mesure avec date, heure et numéro de série. Uniquement avec les imprimantes SAUTER</p>	<p>Étalonnage DAKkS : La durée de l'étalonnage DAKkS en jours est indiquée par le pictogramme</p>
<p>Interface de données USB : Pour connecter l'appareil de mesure à une imprimante, un PC ou d'autres appareils périphériques</p>	<p>Unités de mesure : Convertibles par touche, par ex. pour passer aux unités non métriques. Plus de détails : voir Internet</p>	<p>Étalonnage usine : La durée de la mise à disposition de l'étalonnage usine est indiquée par le pictogramme</p>
<p>Interface de données Bluetooth* : Pour la transmission de données de la balance/ l'appareil de mesure à une imprimante, un PC ou d'autres appareils périphériques</p>	<p>Mesure avec zones de tolérance fonction de valeur limite) : Les valeurs limites supérieures et inférieures sont programmables. L'opération est assistée par un signal acoustique ou optique, voir le modèle respectif</p>	<p>Expédition de colis : La durée de mise à disposition interne du produit en jours est indiquée par le pictogramme</p>
		<p>Expédition de palettes : La durée de mise à disposition interne du produit en jours est indiquée par le pictogramme.</p>

*Le nom Bluetooth® et les logos sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par KERN & SOHN GmbH s'effectue sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Votre revendeur spécialisé KERN :