


Návod k instalaci (zdvojeného) kabelu pro rozhraní

KERN CFS-A04

Verze 1.0

08/2012

CZ



CFS-A04-IA-cz-1210

CZ

KERN CFS-A04

Verze 1.0 08/2012

Návod k instalaci

Kabel pro rozhraní

1 Montáž

Připojte kabel pro rozhraní podle obrázku (všimněte si označení kabelů!)



- 1 Přípojka váhy
- 2 Přípojka tiskárny / počítače PC
- 3 Přípojka signalizační lampy

2 Technické údaje

- Délka kabelu 150 cm
- Netto hmotnost 80 g
- Vhodný např. pro: KFB-TM, IFB, BFB, UFB, CFS, GAB-N, CPB-N, PFB, SFB, KFN-TM