


Instrução de instalação do cabo de interface (duplicado)

KERN CFS-A04

Versão 1.0

08/2012

P





KERN CFS-A04

Versão 1.0 08/2012

Instrução de instalação Cabo de interface

1 Montagem

Conectar o cabo de interface de acordo com a ilustração (prestar atenção à marcação dos cabos!)



- 1 Terminal da balança
- 2 Terminal da impressora/do computador PC
- 3 Terminal da lâmpada de sinal luminoso

2 Dados técnicos

- Comprimento do cabo 150 cm
- Peso líquido 80 g
- Combina p. ex. com: KFB-TM, IFB, BFB, UFB, CFS, GAB-N, CPB-N, PFB, SFB, KFN-TM